Габаритный чертеж термопреобразователей ТСП/1-772





A
вариант для монтажа в трубе



Схема электрическая соединений

схема 3



схема 4