

Таблица 2 – Тип термопреобразователей

Тип термопреобразователя	Тип ТС	$\alpha$ , °C <sup>-1</sup>	Обозначение типа ТС по ГОСТ 6651-2009	Обозначение НСХ
ТСП/1	платиновый	0,00385	Pt	Pt50; Pt100; Pt500; Pt1000
		0,00391	П	46П; 50П; 100П; 500П; 1000П
ТСМ/1	медный	0,00428	М	50М; 100М